

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

**Adres do korespondencji: 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 58**  
Tel. 32 267-34-25; 32 360-27-90; 32 360-27-48    Tel. / Fax. 32 267-36-57  
e-mail: psse.dabrowagornicza@pis.gov.pl

NS/HK.4561.3/2022.AM

Dąbrowa Górnica, dnia 21.03.2022 r.

Wpłynęło dn. <u>28.03.2022</u>
L. dz. <u>274/22</u>

**D e c y z j a****zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), dalej jako rozporządzenie

oraz na podstawie analizy:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górnicej,
- podejmowanych działań naprawczych,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górnicej****S T W I E R D Z A**

że eksploatacja była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne korzystających z pływalni zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi przy ulicy Lwowskiej 2.

## UZASADNIENIE

Pływalnia zlokalizowana w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi przy ulicy Lwowskiej 2 posiada jedną nieckę basenową oraz cyrkulację doprowadzającą wodę do niej. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej, która jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający informował pisemnie o tym fakcie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej wraz z opisem podjętych działań naprawczych.

Zbiorną roczną ocenę jakości wody na pływalni wydaje się za okres od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. Pływalnia w tym okresie była czasowo nieczynna z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W omawianym okresie zostały pobrane próbki do badań przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej.

Próbki do badań jakości wody na pływalni wykonywane przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej kontroli urzędowej pobierano z niecki basenowej, z systemu cyrkulacji (woda wprowadzana do niecki basenowej) z natrysków zlokalizowanych w szatni damskiej i męskiej (w zakresie bakterii *Legionella sp.*).

Przeprowadzona analiza wyników badań jakości wody na pływalni na przestrzeni ocenianego okresu wykazała występowanie przekroczeń wartości badanych parametrów zarówno w niecce basenowej, jak i w wodzie doprowadzanej do niej. Zarządca pływalnią, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników podejmował działania naprawcze polegające m.in. na skalibrowaniu urządzenia do dozowania chloru i przywróceniu prawidłowych wartości parametrów. Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach, w zakresie obecności bakterii *Legionella sp.*, odpowiadała wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej jakości wody w ocenianym okresie, stwierdza się, że zapewniono bezpieczeństwo korzystania z obiektu, a podejmowane przez zarządzającego pływalnią działania w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia były odpowiednie do rodzaju i skali nieprawidłowych parametrów.

Przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi przy ulicy Lwowskiej 2,

wykazała, że zarządca obiektu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, prowadził nadzór nad jakością wody na pływalni, w celu zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do kąpieli.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej wydał niniejszą decyzję.


**Pouczenie:**

1. Od decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania wskazanego w punkcie 1. powyżej. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej  
*[Signature]*  
Marzanna Kuc

Otrzymują:

1.  Gmina Czeladź  
Szkoła Podstawowa nr 5  
im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
41-253 Czeladź, ul. Lwowska 2
2. NS/HK a/a